


Windows7 에서 USBScope 드라이버 설치


Windows7은 USB 장치를 연결해도 하드웨어 검색 마법사 창이 나타나지 않습니다. 단지 장치 관리자에 알 수 없는 장치로 등록되고 자동으로 표시되지 않습니다.

제어판에서 [시스템]을 열고 [장치 관리자]를 클릭합니다.



[그림1 장치 관리자]

장치 관리자 창에서 [기타 장치]의 [알 수 없는 장치]를 선택하고 [드라이버 소프트웨어 업데이트] 버튼을 클릭 합니다.




[그림2] 드라이버 검색

위 화면이 나타나면 **[컴퓨터에서 드라이버 소프트웨어 찾아보기]**를 클릭 합니다.

여기서 드라이버 파일이 있는 폴더에서 32비트 또는 64비트 OS 종류에 따라 맞는 드라이버 위치를 지정해 주십시오.


driver\wv7\lx86 ----- 32 비트 OS 인 경우

driver\wv7\lx64 ----- 64 비트 OS 인 경우



[그림3] 드라이버 설치 완료

위와 같이 드라이버 설치가 완료되면 **[닫기]**를 클릭 합니다. 이제 USBScope 프로그램을 실행할 수 있습니다.



[그림4] 장치 관리자 화면

장치 관리자를 보면 위와 같이 범용 직렬 버스 컨트롤러 항목에 장치가 나타난 것을 볼 수 있습니다.